






# Sprintray, impression





# Lancer le logiciel Rayware





# Ouvrir « Model » puis « Add Model »





# Positionner le modèle intrados vers la surface





# Générer les supports



# Préparer l'impression, ouvrir « Print » puis ... « Print »




# Enregistrer le fichier sur une clef USB (save print job)




Placer la clef USB dans l'imprimante

Placer la clef USB dans l'imprimante





Sélectionner le fichier et lancer  
l'impression



Ouvrir le capot, déverrouiller le loquet et enlever la plate-forme pour le rinçage

