



Sprintray,  
rinçage




## Débloquer la plate forme (tourner la partie rouge)


- Placer le capot sur le bac d'impression
- Fermer le capot de l'imprimante



Enlever le panier, vérifier le niveau  
d'alcool isopropylique



# Placer la plate-forme



# Lancer le rinçage

