



Primescan, calibration




Calibration de teinte

Pour utiliser l'enregistrement de la teinte lors des empreintes, un outil de calibration est disponible.




Calibration 3D

La caméra doit être calibrée après si elle a été changée de box, en cas de choc, ou tous les mois.



Calibration

L'embout à
utiliser pour la
calibration est
l'embout
réutilisable.



Ranger les dispositifs de calibration !

